



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ №1
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ. (ОСИ)**

Мелеузовский район

Наименование МР/ГО

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта. Федеральное Государственное Бюджетное общеобразовательное Учреждение высшего Образования.

1.2. Адрес объекта 1.3. Сведения о размещении объекта: объекта 453850, Республика Башкортостан, Мелеузовский район, г. Мелеуз, ул. Смоленская, д. 34.

- учебный корпус 3 этажа, цокольный этаж-1. 4636,5

1.4. Год постройки здания 1986, последнего капитального ремонта 2001 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июнь-июль 2021г, капитального нет

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Башкирский институт технологий и управления (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (ПКУ)», БИТУ(филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г.Разумовского (ПКУ)».

Директор института Кузнецова Елена Валентиновна тел. 8-347-64-3-17-52

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 453850, Республика Башкортостан, Мелеузовский район, г. Мелеуз. Улица Смоленская,34.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация Образование

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту Нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 150 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути Да

3.2.4 Перекрестки: регулируемый;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: Нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: Высоты бордюров

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|-----------|---|---|
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | Б |
| | <i>в том числе инвалиды:</i> | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | Б |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | Б |
| 4 | с нарушениями зрения | Б |
| 5 | с нарушениями слуха | Б |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № № п/п | Основные структурно- функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение | |
|---------------|---|---|---------------|-----------|
| | | | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-В | | |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-В | | |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-В | | |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-В | | |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДП-В | | |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-В | | |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-В | | |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г,

У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-В.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|----------------|--|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Не нуждается |
| 2 | Вход (входы) в здание | Нуждается |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Не нуждается |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Не нуждается |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Не нуждается |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Нуждается |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Не нуждается |
| 8. | Все зоны и участки | |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ **Ремонтные работы установка электроподъемника.** в рамках исполнения **Программы по доступной среде.**

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Доступно всем инвалидам

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование на Комиссии **НЕ требуется**

(*наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН*)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать*)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; **Нет**

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); **Нет**

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов **Нет;**

4.4.6. другое **Нет**

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается **Нет**

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:


- | | |
|--|-------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на _____ л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на _____ л. |
| 3. Путей движения в здании | на _____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на _____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на _____ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.


Позажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.


Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) **Нет**


Руководитель

рабочей группы директор института Е.В.Кузнецова 
(Должность, Ф.И.О.)

Члены рабочей группы:

Заместитель директора по УР Е.Е.Пономарев 
(Должность, Ф.И.О.)

Заместитель директора по АХЧ М.Г. Бакуров 
(Должность, Ф.И.О.)

Инженер 1 категории Алентьев Г.С. 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «_10_» августа 2020г

I Результаты обследования:

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
БИТУ(филиал) в г. Мелеуз**

| № п / п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|------------------|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| | | есть / нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1 · 1 | Вход (входы) на территорию | есть | | | приспособлено | все | | Установка электроподъемника |
| 1 · 2 | Путь (пути) движения на территории | есть | | | приспособлено | все | | |
| 1 · 3 | Лестница (наружная) | есть | | | приспособлено | все | | |
| 1 · 4 | Пандус (наружный) | есть | | | приспособлено | все | | |
| 1 · 5 | Автостоянка и парковка | есть | | | приспособлено | все | | |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | приспособлено | все | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|--|
| | | № на плане | № фото | |
| Территория, прилегающей к зданию | ДП-В | | | |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению : **ДП-В**

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «10» августа 2020г

**I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здании
БИТУ (филиал) МГУТУ в г. Мелеуз.**

| № п / п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|------------------|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| | | есть / нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть | | | приспособлено | все | | Установка электроподъемника |
| 2.2 | Пандус (наружный) | есть | | | приспособлено | все | | Установка электроподъемника |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | | | приспособлено | все | | |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть | | | приспособлено | все | | |
| 2.5 | Тамбур | есть | | | приспособлено | все | | |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | приспособлено | все | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|--|
| | | № на плане | № фото | |
| Вход в здание | ДЧ-В | | | |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

к заключению: **ДЧ-В**

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «10» августа 2020г.

I Результаты обследования:

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
БИТУ (филиал) МГУТУ в г. Мелеуз.**

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|---|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть | | | приспособлено | все | | |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть | | | приспособлено | все | | |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | есть | - | - | приспособлено | все | | технические решения невозможны |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет | - | - | технические решения невозможны | - | | технические решения невозможны |
| 3.5 | Дверь | есть | | | приспособлено | все | | |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | | | приспособлено | все | | |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|--|
| | | № на плане | № фото | |
| | | | | |

| | | | | |
|--------------------------------|------|--|--|--|
| Пути движения внутри здания | ДЧ-В | | | |
|--------------------------------|------|--|--|--|

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **ДЧ-В**

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «10» августа 2020 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

БИТУ(филиал) МГУТУ в г. Мелеуз

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | | |
|-------|--|------------------|------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------|------------|------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть | | | приспособлено | все | | |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | нет | | - | - | - | | |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет | | - | - | - | | - |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет | | - | - | - | | - |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет | | - | - | - | | - |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | приспособлено | все | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Учебная зона | ДЧ-В | | | |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-У**

Комментарий к заключению: ДЧ-В.

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «10» августа 2020г

І Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
| | есть/нет | № на Плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Место приложения труда | - | - | - | - | - | - | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|--|
| | | № на плане | № фото | |
| места приложения труда | - | - | - | - |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

к заключению: **Технические решения не возможны- организация альтернативной формы обслуживания.**

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «10» августа 2020 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
БИТУ (филиал) МГУТУ в г. Мелеуз.

| № п / п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявлены нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|---------|--|------------------|------------|--------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалидов (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | | | приспособлено | Все | | |
| 5.2 | Душевая комната | нет | - | - | - | - | | |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | нет | - | - | - | - | | |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | приспособлено | Все | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-В | | | |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания. **ДЧ-В
 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от «10» августа 2020г.

**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
БИТУ (филиал) в г. Мелеуз.**

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимость для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть | - | - | приспособлено | все | | |
| 6.2 | Акустические средства | нет | - | - | Не приспособлено | все | Установка акустических средств | Установка акустических средств (речевые синтезаторы, громкоговорители, репродукторы и т.п.), в том числе устройства звукового дублирования визуальной информации (для людей с недостатками зрения) |
| 6.3 | Тактильные средства | есть | - | - | приспособлено | все | | |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | - | - | приспособлено | все | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|--|
| | | № на плане | № фото | |
| Системы информации на объекте | ДЧ-В | - | - | |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

к заключению: **ДЧ-В**